

バージョン	公開日	変更点
1.0O	2021/4/23	1) SC-F3000、SC-P7500にてステータスPaperInfoSettingが取得できない件に対応 2) パッケージ変更 ENSEnvInfo.exe及びENSEnvInfo_language.defを削除
1.0P	2021/7/27	1) 以下の製品に対応しました。 LP-S4290/LP-S3590/LP-S3290/LP-S2290 LP-S7180/LP-S8180/LP-M8180A/LP-M8180F  プリンターステータス構造体を追加しました ジョブ管理機能はご利用できません。
1.0Q	2021/3/7	1) 以下の製品でステータス取得時に、未定義のメモリにアクセスする可能性がある箇所を修正 LP-S4290/LP-S3590/LP-S3290/LP-S2290 LP-S7180/LP-S8180/LP-M8180A/LP-M8180F 2) C#サンプルコードの誤記修正 3) 対象製品追加 VP-D1800/D1800N VP-D800/D800N 4) サポートOS追加 Windows 11/Windows Server 2022
1.0R	2022/11/30	1) 対象製品追加 VP-930R VP-F2100/2100N VP-2400/2400N PLQ-50S SC-F6400 Series SC-F6400H Series
1.0S	2025/8/7	1) バイナリファイルにコード署名を追加 WindowsでSACがONになっている場合、実行時に警告表示されないように変更 2) Install.bat/Uninstall.batのパス指定方法の変更