

EPSON

製品マニュアル更新情報

ビジネスプロジェクター

EB-810E

EB-815E

更新ファームウェアについて **3**

ファームウェア Ver.1.11の概要4

メニュー項目に関する変更 (Ver.1.11)4

ファームウェアの変更詳細について **5**

メニュー項目に関する変更の詳細 (Ver.1.11)6

映像処理6

付録 **7**

一般のご注意8

ご注意8

商標について8

著作権について8

更新ファームウェアについて

本製品は、プロジェクターの機能やパフォーマンスの向上を図り、定期的に新しいファームウェアを提供します。本章では、各バージョンのファームウェアで更新された機能の概要を説明します。

▶ 関連項目

- 「ファームウェア Ver.1.11の概要」 [p.4](#)

ファームウェアVer.1.11での変更の概要を説明します。

▶▶ **関連項目**

- 「メニュー項目に関する変更 (Ver.1.11)」 [p.4](#)

メニュー項目に関する変更 (Ver.1.11)

ファームウェアVer.1.11での変更の概要を説明します。

[信号入出力] メニュー

- [映像処理] を追加

▶▶ **関連項目**

- 「映像処理」 [p.6](#)

ファームウェアの変更詳細について

ファームウェアの変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- 「メニュー項目に関する変更の詳細 (Ver.1.11)」 [p.6](#)

メニュー項目に関する変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- 「映像処理」 p.6

映像処理

[信号入出力] メニュー > [入力ソース] に [映像処理] が追加されました。

追加されたメニュー

設定	選択肢	説明
映像処理	きれい 速い	動きの速い投写映像に対して、応答速度を向上させる処理をします。 投写映像と音声はずれるときは、[速い] に設定してください。[速い] に設定すると、[フレーム補間] 機能は無効となります。

付録

次の点にご留意ください。

▶▶ **関連項目**

- 「一般のご注意」 [p.8](#)

次の点にご留意ください。

▶ 関連項目

- 「ご注意」 p.8
- 「商標について」 p.8
- 「著作権について」 p.8

ご注意

1. 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
2. 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
4. 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者（「お問い合わせ先」参照）以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
6. エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品または消耗品、交換部品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
7. 本書中のイラストや画面図は実際と異なる場合があります。

商標について

各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

ソフトウェアの著作権について：本装置は当社が権利を有するソフトウェアの他にフリーソフトウェアを利用しています。

著作権について

本書の内容は予告なく変更することがあります。

© 2024 Seiko Epson Corporation

Rev.1.0 2024.04 JA